



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Impianti a Funne

Via Brennero, 136 - 38100 Trento
Tel. 0461494781-2 - Fax 0461494716
e-mail: sif@provincia.tn.it

A TUTTI I CONCESSIONARI DI
IMPIANTI A FUNE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

A TUTTI I TECNICI
RESPONSABILI

TRENTO, 05 GEN 2001

PROT. NR. 428 C-50

OGGETTO: Interventi di controllo e manutenzione su impianti a fune.

CIRCOLARE NR. 3/2001

Su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria, si ritiene necessario richiamare l'attenzione degli esercenti e dei tecnici responsabili, sulle particolari cautele da assumere quando debbano essere eseguiti lavori di manutenzione sulle rulliere di sostegni di linea non equipaggiati con falconi alzafune.


Talune attrezzature impiegate in questi casi possono infatti essere soggette a ribaltamento e risultare quindi potenzialmente pericolose per il personale addetto.

La perizia eseguita in esito ad un incidente occorso in passato aveva, in particolare, accertato che "se la linea che unisce i punti di appoggio della fune a monte e a valle dell'attrezzo alzafune è più bassa del punto di appoggio dell'alzafune stesso, può avvenire che la fune subisca una spinta verso l'esterno che comporta la sua fuoriuscita dalla rulliera".

(Più in generale, è da verificare che il punto di appoggio dell'attrezzo alzafune non sia tale da comprometterne la stabilità, nella fase di sollevamento della fune).

Si raccomanda pertanto ai signori in indirizzo di verificare se il tipo di attrezzatura impiegata per la manutenzione in linea possa presentare il difetto sopradescritto e, in caso affermativo, di adottare altra tecnica di intervento priva di rischio, da concordare, se necessario, con le stesse ditte costruttrici.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE

dot. ing. Agostino Dallago -